


Расположение транспортеров AVR SPIRIT 6200



№	Обозначение	Наименование
1	Z.3043.10.35DN	Уборочный транспортер шаг 35 (разомкнутый с замком)
1	Z.3043.10.40DN	Уборочный транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком)
1	Z.3043.10.43DN	Уборочный транспортер шаг 43 (разомкнутый с замком)
1	Z.3043.10.50DN	Уборочный транспортер шаг 50 (разомкнутый с замком)
2	Z.3443.60.28	Просеивающий транспортер шаг 28 (внахлест)
2	Z.3043.60.32	Просеивающий транспортер шаг 32 (внахлест)
2	Z.3043.60.36	Просеивающий транспортер шаг 36 (разомкнутый с замком)
2	Z.3043.60.40	Просеивающий транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком)
3	Z.3044.00.35	Ботвоотводящий транспортер (внахлест)
4	Z.3003.50.35	Ежный транспортер шаг 35 (бесконечный)
4	Z.3003.51.35	Ежный транспортер шаг 35 (внахлест) L=3815мм
4	Z.3003.50.40	Ежный транспортер (шаг 40 бесконечный)
4	Z.3003.51.40	Ежный транспортер шаг 40 (внахлест) L=3800мм
5	Z.3004.50.35	Поперечный ежный транспортер шаг 35 (бесконечный)
5	Z.3004.51.35	Поперечный ежный транспортер шаг 35(внахлест)
5	Z.3004.50.40	Поперечный ежный транспортер шаг 40 (бесконечный)
5	Z.3004.51.40	Поперечный ежный транспортер шаг 40(внахлест)
6	Z.3047.90.28	Выгрузной транспортер (инспекционный стол)
7	Z.3047.00.28	Транспортер для отвода примесей